Comune di San Giorgio Piacentino

Provincia di Piacenza



REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO in adeguamento alla L.R. 15 del 31 Luglio 2013

AMBITO RURALE PATRIMONIO EDILIZIO ZONA D

ALLEGATO 1

Codice commessa: 017-P-2007E PSC SanGiorgio

REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROL

00 NOV Controdeduzione

2013

Adottato con Delibera del C.C. n° **29** del 25/05/2013

Approvato con Delibera del C.C. n° del 30/11/2013

Progettista incaricato e coordinatore

arch. Enrico De' Benedetti

Firma

Responsabile di Procedimento Comune di San Giorgio P.no


geom. Marco Silvotti

Consulenti esterni



Società del Gruppo Giglio Direttore Tecnico arch. Sergio Morlacchini Responsabile legale Bruno Giglio

Dott. Geol. Paolo Mancioppi



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Isolato
01
ficio 1
Lgs 42/2004
sso: QN RUE "Zone Agricole"
1900
Capannone non prefabbricato
1
Coppi
Intonaco
distinzione dell'immobile
-
-
e utilizzo
Sufficiente
-
Parziale
2 a



Foto a

Isolato
01
ficio 2
~~ 42/2004
gs 42/2004
ON DIJE 67 A 1.22
so: QN RUE "Zone Agricole"
1900
1,00
Capannone non prefabbricato
1
Laterizio
Intonaco
distinzione dell'immobile
-
-
e utilizzo
Sufficiente
-
Parziale
2 a



Foto a




Foto b

Toponimo località: - Tutela ai sensi del D.Lg Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesse Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento	o: QN RUE "Zone Agricole" 1900 Deposito rurale 1 Coppi Intonaco listinzione dell'immobile -
Edifi Toponimo località: - Tutela ai sensi del D.Lg Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesse Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di d Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	icio 3 gs 42/2004 o: QN RUE "Zone Agricole" 1900 Deposito rurale 1 Coppi Intonaco listinzione dell'immobile
Toponimo località: - Tutela ai sensi del D.Lg Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesse Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di d Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	o: QN RUE "Zone Agricole" 1900 Deposito rurale 1 Coppi Intonaco listinzione dell'immobile
Tutela ai sensi del D.Lg Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesse Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di d Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	o: QN RUE "Zone Agricole" 1900 Deposito rurale 1 Coppi Intonaco listinzione dell'immobile
Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di d Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	o: QN RUE "Zone Agricole" 1900 Deposito rurale 1 Coppi Intonaco listinzione dell'immobile
Tutela RUE Intervento edilizio ammessi Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di di Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	1900 Deposito rurale 1 Coppi Intonaco listinzione dell'immobile
Intervento edilizio ammessi Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di d Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	1900 Deposito rurale 1 Coppi Intonaco listinzione dell'immobile
Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di d Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	1900 Deposito rurale 1 Coppi Intonaco listinzione dell'immobile
Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di di Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	Deposito rurale 1 Coppi Intonaco listinzione dell'immobile utilizzo
Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di d Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	Deposito rurale 1 Coppi Intonaco listinzione dell'immobile utilizzo
Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di d Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	Coppi Intonaco listinzione dell'immobile utilizzo
N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di d Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	Coppi Intonaco listinzione dell'immobile utilizzo
Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di d Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	Coppi Intonaco listinzione dell'immobile utilizzo
Materiali Rivestimento Particolari elementi di d Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	Intonaco listinzione dell'immobile utilizzo
Particolari elementi di d Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	listinzione dell'immobile
Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	- - utilizzo
Pertinenze e accessori Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	
Funzioni insediate Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	
Industria Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	
Stato di conservazione e Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	
visiva da esterno Presenza di recenti	Sufficiente
Presenza di recenti	
interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo	Parziale
dell'immobile	
in the second se	2



Foto a

Zoivi



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato		
D	02		
Edificio 1 – FU	ORI AGRICOLO		
Toponimo località: -			
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004			
Non soggetto a vincolo			
Tutela RUE			
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole"			
Dati immobile			
Epoca di costruzione	Recente		
Tipo di costruzione	Palazzina		
Parametri edilizi			
N° di piani	2		
Materiali Copertura	Laterizio		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
Particolari elementi di distinzione dell'immobile			
Valenza	-		
Pertinenze e accessori	-		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione	e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente		
visiva da esterno			
Presenza di recenti	-		
interventi di modificazione			
Grado di utilizzo	Totale		
dell'immobile			
	/		
	b		
	4.		

a





Foto b


Zona	Isolato	
D	02	
Edificio 2 – FU	ORI AGRICOLO	
Toponimo località: -		
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004		
Non soggetto a vincolo		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole"		
Dati immobile		
Epoca di costruzione	Recente	
Tipo di costruzione	Casa colonica	
Parametri edilizi		
N° di piani	2	
Materiali Copertura	Соррі	
Materiali Rivestimento	Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Residenziale		
Stato di conservazione	e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente	
visiva da esterno		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo	Totale	
dell'immobile		
b C 2 1		



Foto b



Foto c



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	03
Edi	ficio 2
Toponimo località: C.n	na Zerbaglie
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Stalle
Parametri edilizi	
N° di piani	3
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale





Foto d

Zona	Isolato	
D	03	
Edificio 3		
Toponimo località: C.na Zerbaglie		
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004		
Non soggetto a vincolo		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole"		
Dati immobile		
Epoca di costruzione	Recente	
Tipo di costruzione	Stalle	
Parametri edilizi		
N° di piani	3	
Materiali Copertura	Laterizio	
Materiali Rivestimento	Blocchi	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Ricovero mezzi e attrezzature		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale	






Foto d



Foto e




Foto f

Zona	Isolato	
D	03	
Edi	ficio 4	
Toponimo località: C.n	na Zerbaglie	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004	
Non soggetto a vincolo		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile		
Epoca di costruzione	Recente	
Tipo di costruzione	Capannone prefabbricato	
Parametri edilizi		
N° di piani	1	
Materiali Copertura	Cemento	
Materiali Rivestimento	Prefabbricato	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Ricovero mezzi e attrezzatur	re	
Stato di conservazione		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale	
a 3 2		



Foto a




Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona D	Isolato 04	
	ficio 1	
Toponimo località: -	ICIO I	Sala Ser
Tutela ai sensi del D.L	os 42/2004	
Non soggetto a vincolo	55 TE/200T	
Tutela RUE		
	so: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile	ξ ξ	
Epoca di costruzione	-	0.2
Tipo di costruzione	Fondamenta	
Parametri edilizi		Foto a
N° di piani		
Materiali Copertura		
Materiali Rivestimento		
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile	
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Stato di conservazione	e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	-	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	-	



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona	Isolato
D	05
Edificio 1 – FU	ORI AGRICOLO
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale



Foto a



Foto f



Zona	Isolato
D	05
Edificio 2 – FU	ORI AGRICOLO
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale






Foto b




Foto c



Foto d



Foto e



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona	Isolato
D	06
Edificio 1 – FU	ORI AGRICOLO
Toponimo località: I tr	e Santi
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Villa
Parametri edilizi	
N° di piani	1 + Interrato
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale



Foto a



Foto f



	T 1
Zona	Isolato
D	06
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: I tr	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale






Foto a



Foto b



Foto c

Zona

Isolato

Zolia	Isolato
D	06
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: I tr	
Tutela ai sensi del D.L	.gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	sso: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
	a 2 3



Foto a

Zona

Isolato

D	06	
Edificio 4 – FU	ORI AGRICOLO	
Toponimo località: I tr	e Santi	
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004		
Vincolo paesaggistico		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile		
Epoca di costruzione	Recente	
Tipo di costruzione	Palazzina	
Parametri edilizi		
N° di piani	2	
Materiali Copertura	Соррі	
Materiali Rivestimento	Mattoni	
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile	
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Residenziale		
Stato di conservazione	e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi	Buono	
visiva da esterno		
Presenza di recenti	-	
interventi di modificazione	m e i	
Grado di utilizzo	Totale	
dell'immobile		
a	2 3	



Foto a

Zona


Isolato

D	06
Edificio 5 – FU	ORI AGRICOLO
Toponimo località: I tr	e Santi
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
a	2 3



Foto a

Zona	Isolato
D	06
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: I tro Tutela ai sensi del D.L	
Vincolo paesaggistico	gs 42/2004
Tutela RUE	
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Mattoni
Valenza	distinzione dell'immobile
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale
	2 3 a



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	07
Edificio 1 – FU	ORI AGRICOLO
Toponimo località: Il Molino dei partitori	
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale



Foto a



Foto b




Foto e

7	T1-4-
Zona D	Isolato 07
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: Il N	
Tutela ai sensi del D.L	=
Vincolo paesaggistico	753 T21200T
Tutela RUE	
	sso: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Deposito rurale
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	T. ()
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale
den minoone	
a	2



Foto a



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	08
	ficio 1
Toponimo località: -	40.004
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	SO: QN KUE ZUIE Agricult
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Villa
Parametri edilizi	7 1
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Intonaco
	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Ottimo
visiva da esterno	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale
	a



Foto a

Zona D – Isolato 09

Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	09
Edi	ficio 1
Toponimo località: C.r	na Nure
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Stalla - Fienile
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
//	/
,	/






Foto e



Foto f



Foto h


Zona	Isolato
D	09
Edi	ficio 2
Toponimo località: C.r	na Nure
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale
// /	



Foto a



Foto d



Zona D – Isolato 10	

Base Catastale 1:2000

Ortofoto

_		
Zona	Isolato	
D	10	Foto a
Edificio 1		
Toponimo località: -		Foto d
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004		2002
Non soggetto a vincolo		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammes	so: SIGLA	
Dati immobile		
Epoca di costruzione		
Tipo di costruzione		
Parametri edilizi		
N° di piani		
Materiali Copertura		
Materiali Rivestimento		
	distinzione dell'immobile	
Valenza		
Pertinenze e accessori		
Funzioni insediate		
Residenziale		
Stato di conservazione	e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi		
visiva da esterno		
Presenza di recenti		
interventi di modificazione		
Grado di utilizzo		
dell'immobile		
a		
d	2	

Zona D – Isolato 11

Parte degli edifici e parte delle aree comprese in questo isolato sono soggette a disciplina edilizia rappresentate nella tavola n. 2 del RUE e relativo quadro normativo.



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona D Edifici Toponimo località: Galusa Tutela ai sensi del D.Lgs Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	2/2004 2N RUE "Zone Agricole" 1900 Portico - Fienile 1 Coppi Intonaco inzione dell'immobile
Edifici Toponimo località: Galusa Tutela ai sensi del D.Lgs 4 Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: 0 Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004 2/2004
Toponimo località: Galusa Tutela ai sensi del D.Lgs 4 Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: 6 Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	2/2004 2N RUE "Zone Agricole" 1900 Portico - Fienile 1 Coppi Intonaco inzione dell'immobile
Tutela ai sensi del D.Lgs 4 Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: 0 Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	2/2004 2N RUE "Zone Agricole" 1900 Portico - Fienile 1 Coppi Intonaco inzione dell'immobile
Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: o Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	2N RUE "Zone Agricole" 1900 Portico - Fienile 1 Coppi Intonaco inzione dell'immobile
Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: O Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	1900 Portico - Fienile 1 Coppi Intonaco inzione dell'immobile
Intervento edilizio ammesso: Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	1900 Portico - Fienile 1 Coppi Intonaco inzione dell'immobile
Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	1900 Portico - Fienile 1 Coppi Intonaco inzione dell'immobile
Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	Portico - Fienile 1 Coppi Intonaco inzione dell'immobile illizzo
Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	Portico - Fienile 1 Coppi Intonaco inzione dell'immobile illizzo
Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	1 Coppi Intonaco inzione dell'immobile
N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	Coppi Intonaco inzione dell'immobile ilizzo
Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	Coppi Intonaco inzione dell'immobile ilizzo
Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	Intonaco inzione dell'immobile ilizzo
Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	inzione dell'immobile ilizzo
Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	- - ilizzo
Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	- - ilizzo
Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	
Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	
Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	
visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo	Sufficiente
interventi di modificazione Grado di utilizzo	
Grado di utilizzo	-
dell'immobile	Totale
125 125 233 338 a	



Foto a

Zona	Isolato	
D	11	
Edi	ficio 2	
Toponimo località: Ga	lusano di sotto	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004	
Vincolo paesaggistico		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile		
Epoca di costruzione	1900	
Tipo di costruzione	Fienile	
Parametri edilizi		
N° di piani	1	
Materiali Copertura	Coppi	
Materiali Rivestimento	Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Ricovero mezzi e attrezzature		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale	






Foto c



Foto d



Foto m

Edificio 3 Toponimo località: Galusano di sotto Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Lastre in fibrocemento Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale Grado di utilizzo dell'immobile	_	
Edificio 3 Toponimo località: Galusano di sotto Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Lastre in fibrocemento Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale	Zona	Isolato
Toponimo località: Galusano di sotto Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Lastre in fibrocemento Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Lastre in fibrocemento Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile		
Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Lastre in fibrocemento Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Lastre in fibrocemento Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		gs 42/2004
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi N° di piani I Lastre in fibrocemento Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Lastre in fibrocemento Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Fino di conservazione e utilizzo Totale Grado di utilizzo dell'immobile		so: QN RUE "Zone Agricole"
Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Lastre in fibrocemento Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		-
Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
N° di piani Materiali Copertura Lastre in fibrocemento Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori		Portico
Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Lastre in fibrocemento Intonaco Intonaco Intonaco Intonaco Intonaco Lastre in fibrocemento Intonaco Lastre in fibrocemento Intonaco Intonaco Intonaco Interventi de strinzione Sufficiente Totale		
Materiali Rivestimento Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Intonaco Int		•
Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale	_	Lastre in fibrocemento
Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale	Materiali Rivestimento	Intonaco
Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		1
Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale	Pertinenze e accessori	-
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Sufficiente	Funzioni insediate	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale	Ricovero mezzi e attrezzature	
Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale	Stato di conservazione	e utilizzo
Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale	Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale	visiva da esterno	
Grado di utilizzo dell'immobile		-
dell'immobile	interventi di modificazione	
		Totale
11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	dell'immobile	



Foto a

Zona	Isolato
D	11
Edi	ficio 4
Toponimo località: Ga	lusano di sotto
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: Vedi Tav. n. 2 RUE
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Capannone non prefabbricato
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzature	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	



Foto a



Foto b



Isolato		
11		
ORI AGRICOLO		
lusano di sotto gs 42/2004		
gs 42/2004		
so: QN RUE "Zone Agricole"		
so. QIVICE Zone Agricole		
1900		
Casa colonica		
Cubu Colombu		
2		
Соррі		
Intonaco		
distinzione dell'immobile		
-		
-		
<u> </u>		
Funzioni insediate Residenziale		
Stato di conservazione e utilizzo		
Sufficiente		
-		
Totale		
25 25 38		



Foto a

77	T 1.
Zona	Isolato
D	11
	ficio 6
Toponimo località: Ga	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	ON DITE "7 A 1 2
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	1000
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Portico
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Pietra
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzature	
Stato di conservazione e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
dell'immobile	



Foto a

ZONA **D**

Zona	Isolato	
D	11	
Edificio 7 – FU	ORI AGRICOLO	
Toponimo località: Ga	lusano di sotto	
Tutela ai sensi del D.L	.gs 42/2004	
Vincolo paesaggistico		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile		
Epoca di costruzione	Recente	
Tipo di costruzione	Palazzina	
Parametri edilizi		
N° di piani	2	
Materiali Copertura	Coppi	
Materiali Rivestimento	Intonaco	
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile	
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Residenziale		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente	
visiva da esterno		
Presenza di recenti	-	
interventi di modificazione		
Grado di utilizzo	Totale	
dell'immobile		
125 25 e		
f 1 9 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		





Foto e

Zona	Isolato
D	11
Edi	ficio 8
Toponimo località: Ga	lusano di sotto
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: Vedi Tav. n. 2 RUE
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Portico
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Laterizio
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale





Foto h

Zona	Isolato
D	11
Edi	ficio 9
Toponimo località: Ga	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: Vedi Tav. n. 2 RUE
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Portico
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzature	
Stato di conservazione e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi	Fatiscente
visiva da esterno	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Non in uso
den immobile	



Foto a

Zona	Isolato
D	11
Edif	ricio 10
Toponimo località: Ga	lusano di sotto
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Portico
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Pietra
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzature	
Stato di conservazione e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
11 9 6 7 a	



Foto a

	T 1
Zona D	Isolato 11
D	JORI AGRICOLO
Toponimo località: Ga	
Tutela ai sensi del D.L.	
Vincolo paesaggistico	g5 42/2004
Tutela RUE	
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	Bot QTYTEEL Zone righteole
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Portico
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzature	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
dell'immobile	




Foto a

Edificio 13 Toponimo località: Galusano di sotto Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: Vedi Tav. n. 2 RUE Dati immobile Epoca di costruzione 1900 Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi Nº di piani 2 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Mattoni Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Toponimo località: Galusano di sotto Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: Vedi Tav. n. 2 RUE Dati immobile Epoca di costruzione 1900 Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi N° di piani 2 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Mattoni Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale	Zona	Isolato
Toponimo località: Galusano di sotto Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: Vedi Tav. n. 2 RUE Dati immobile Epoca di costruzione 1900 Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi Nº di piani 2 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Mattoni Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale		
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: Vedi Tav. n. 2 RUE Dati immobile Epoca di costruzione 1900 Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi N° di piani 2 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Mattoni Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale		
Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: Vedi Tav. n. 2 RUE Dati immobile Epoca di costruzione 1900 Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi N° di piani 2 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Mattoni Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale		
Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: Vedi Tav. n. 2 RUE Dati immobile Epoca di costruzione 1900 Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi N° di piani 2 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Mattoni Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale		gs 42/2004
Intervento edilizio ammesso: Vedi Tav. n. 2 RUE Dati immobile Epoca di costruzione 1900 Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi N° di piani 2 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Mattoni Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale		
Epoca di costruzione Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Mattoni Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale		A DIVE
Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Mattoni Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori		so: Vedi Tav. n. 2 RUE
Tipo di costruzione Portico Parametri edilizi N° di piani 2 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Mattoni Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale		1200
Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale		
N° di piani Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Mattoni Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale		Portico
Materiali Copertura Materiali Rivestimento Mattoni Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Coppi Mattoni Mattoni Sufficiente Sufficiente - interventi di modificazione Totale		.
Materiali Rivestimento Mattoni Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale		_
Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale		
Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo		*****
Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale		distinzione dell'immobile
Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale	, 4101124	-
Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale		-
Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Sufficiente	Funzioni insediate	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Sufficiente - Totale		
Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale	Stato di conservazione	
interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale		Sufficiente
Grado di dillizzo		-
12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13		Totale
a	10	25 22 3



Foto a



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Isolato 12 ORI AGRICOLO ino Pola gs 42/2004 o: QN RUE "Zone Agricole" 1900 Casa colonica e fienile 2 + Sottotetto Coppi Mattoni
o: QN RUE "Zone Agricole" 1900 Casa colonica e fienile 2 + Sottotetto Coppi
ino Pola gs 42/2004 o: QN RUE "Zone Agricole" 1900 Casa colonica e fienile 2 + Sottotetto Coppi
o: QN RUE "Zone Agricole" 1900 Casa colonica e fienile 2 + Sottotetto Coppi
o: QN RUE "Zone Agricole" 1900 Casa colonica e fienile 2 + Sottotetto Coppi
1900 Casa colonica e fienile 2 + Sottotetto Coppi
1900 Casa colonica e fienile 2 + Sottotetto Coppi
1900 Casa colonica e fienile 2 + Sottotetto Coppi
Casa colonica e fienile 2 + Sottotetto Coppi
2 + Sottotetto Coppi
2 + Sottotetto Coppi
Соррі
Соррі
141uttOIII
listinzione dell'immobile
asunzione den immobile
utilizzo
Insufficiente
insufficience
_
_
Non in uso
a



Foto a



Foto b



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	13
Edi	ficio 1
Toponimo località: Il (Gioiello
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so:Rest. e Risan. Conservativo
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Pietra
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	Storico Testimoniale
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
-	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Insufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale






Foto a



Foto b



Foto c



Foto d

Zona	Isolato
D	13
Edi	ficio 2
Toponimo località: Il (Gioiello
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Fienile
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Pietra
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Deposito prodotti	
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi	Insufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
	1






Foto a



Foto d



Foto e

Zona	Isolato
D	13
Edi	ficio 3
Toponimo località: Il (
Tutela ai sensi del D.L	
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	D (
Epoca di costruzione	Recente Capannone non prefabbricato
Tipo di costruzione Parametri edilizi	Capannone non preraboricato
N° di piani	1
Materiali Copertura	Cemento
Materiali Rivestimento	Blocchi
	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
-	
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi	Insufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo	Parziale
dell'immobile	
b	
a	




Foto a



Foto b

Zona	Isolato	
D	13	
	ficio 4	
Toponimo località: Il (
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004	一
Vincolo paesaggistico		
Tutela RUE		
	sso: QN RUE "Zone Agricole"	Foto a
Dati immobile	_	
Epoca di costruzione	Recente	
Tipo di costruzione	Portico	
Parametri edilizi		
N° di piani	1	
Materiali Copertura	Cemento	
Materiali Rivestimento	Blocchi	
	distinzione dell'immobile	
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	Foto b
Funzioni insediate		
-		
Stato di conservazione		
Indice rispetto all'analisi	Insufficiente	
visiva da esterno		
Presenza di recenti	-	
interventi di modificazione		
Grado di utilizzo	Parziale	
dell'immobile		
	/	
		Foto c
4		
3 5		
2		
a	1	
	."[/7/	
/ V		
/ b		
/		



Base Catastale 1:2000




Ortofoto

Zona	Isolato
D	14
Edificio 1 – FU	ORI AGRICOLO
Toponimo località: La	Giarola
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	
N° di piani	3
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Ottimo
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	





Foto b





Zona	Isolato
D	14
Edificio 2 – FU	ORI AGRICOLO
Toponimo località: La	Giarola
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Deposito rurale
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	





Foto b





Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	15
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	TD /
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	1
N° di piani	1 Conni
Materiali Copertura Materiali Rivestimento	Coppi Intonaco
Valenza	distinzione dell'immobile
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	-
F unzioni inseurate	
Stato di conservazione	e ntilizzo
Indice rispetto all'analisi	Insufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo dell'immobile	Non in uso
dell illillioone	
	d c



Foto b



Foto c



Foto d

Toponimo località: - Tutela ai sensi del D.L. Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammess Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione	Isolato 15 ORI AGRICOLO gs 42/2004 so: QN RUE "Zone Agricole"
Edificio 2 – FU Toponimo località: - Tutela ai sensi del D.L. Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammess Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione	ORI AGRICOLO gs 42/2004 so: QN RUE "Zone Agricole"
Toponimo località: - Tutela ai sensi del D.L. Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammess Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione	gs 42/2004 so: QN RUE "Zone Agricole"
Tutela ai sensi del D.L. Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammess Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione	so: QN RUE "Zone Agricole"
Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammess Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione	so: QN RUE "Zone Agricole"
Tutela RUE Intervento edilizio ammess Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione	
Intervento edilizio ammess Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione	
Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione	
Epoca di costruzione Tipo di costruzione	1900
Tipo di costruzione	1,00
	Stalla - Fienile
Parametri edilizi	Stalla Trelline
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Mattoni
	distinzione dell'immobile
Valenza	
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
-	
Stato di conservazione d	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Insufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Non in uso
dell'immobile	
g	f 3



Foto f




Foto g

Isolato 15
JORI AGRICOLO
Lgs 42/2004
sso: QN RUE "Zone Agricole"
Recente
Autorimessa
1
Lastre in fibroemento
Intonaco
distinzione dell'immobile
-
_
<u> </u>
e utilizzo
Insufficiente
_
_
Non in uso
Tion in age
a 3



Foto a



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	16
	ficio 1
Toponimo località: C.n	na Campagnola
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Stalla
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Lastre in fibrocemento
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale
b	a 2 3



Foto a



Foto b

_	
Zona	Isolato
D	16
	ficio 2
Toponimo località: C.n	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	ON DITE #7 A ' 1 '
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	1900
Epoca di costruzione	Stalla - Portico
Tipo di costruzione	Stana - Portico
Parametri edilizi	2.
N° di piani	
Materiali Copertura Materiali Rivestimento	Coppi Mattoni
Valenza	distinzione dell'immobile
Pertinenze e accessori	
Funzioni insediate	-
Ricovero mezzi e attrezzatur	20
Stato di conservazione	
	Sufficiente
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Surreienc
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale
b	a 2 3



Foto c




Foto d

Edificio Toponimo località: C.na Ca Tutela ai sensi del D.Lgs 4 Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: C Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	ampagnola
Edificio Toponimo località: C.na Ca Tutela ai sensi del D.Lgs 4 Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: O Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	o 4 ampagnola
Toponimo località: C.na Ca Tutela ai sensi del D.Lgs 4 Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: C Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	ampagnola
Tutela ai sensi del D.Lgs 4 Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: O Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	
Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: O Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	2/2004
Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: O Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	
Intervento edilizio ammesso: O Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	
Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	
Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	N RUE "Zone Agricole"
Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	
Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	1900
N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	Silos
Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	
Materiali Rivestimento Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	1
Particolari elementi di dist Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	Laterizio
Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	Mattoni
Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	inzione dell'immobile
Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	-
Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	-
Stato di conservazione e ut Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	
visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	ilizzo
visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	Sufficiente
interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	
Grado di utilizzo dell'immobile	-
dell'immobile	
	Non in uso
a .2	
	3



Foto a

Zona	Isolato	
D	16	
	ficio 5	
Toponimo località: C.n		
Tutela ai sensi del D.L		
Non soggetto a vincolo		
Tutela RUE	ON DIFF #7	
	sso: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile	1000	
Epoca di costruzione	1900	
Tipo di costruzione	Palazzina	
Parametri edilizi		
N° di piani	1	
Materiali Copertura	Соррі	
Materiali Rivestimento	Intonaco	
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile	
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Abitazione		
Stato di conservazione	e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente	
visiva da esterno		
Presenza di recenti	-	
interventi di modificazione		
Grado di utilizzo	Totale	
dell'immobile		
	1.22.33.55.	



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	17
Edificio 1 – FU	ORI AGRICOLO
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	I
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
a .1	



Foto a


Zona	Isolato
D	17
Edificio 2 – FU	ORI AGRICOLO
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Deposito rurale
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
\ \	




Foto a



Foto b





Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	18
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: -	40/0004
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	ONDIE "Z. A.: 1."
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	- Casa colonica
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	2
N° di piani	_
Materiali Copertura	Coppi Pietra
Materiali Rivestimento	11044
	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	4.22
Stato di conservazione	I
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
	Totale
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale
den minioone	
5 4 B	



Foto a




Foto b


Zona	Isolato
D	18
Edificio 2 – FUORI AGRICOLO	
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Autorimessa
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Pietra
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
	// V.





Foto d





Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona	Isolato
D	19
Edificio 1 – FU	ORI AGRICOLO
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco - Mattoni
	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Insufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Non in uso
a	



Foto a



Foto b



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona	Isolato
D	20
Edi	ficio 1
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	



Foto a



Foto b



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	2.1
D	ficio 1
Toponimo località: -	11010-1
Tutela ai sensi del D.L	.gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	igs +2/2004
Tutela RUE	
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	So. QIVICE Zone rigiteole
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	Turuzziiiu
N° di piani	2
	Coppi
Materiali Copertura Materiali Rivestimento	Intonaco
	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Abitazione	
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	



Foto a

_	
Zona	Isolato
D	21
	ficio 2
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.L.	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico Tutela RUE	
	so: Rest. e Risan. Conservativo
Dati immobile	so. Rest. e Risan. Conservativo
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Pietra
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	Storico testimoniale
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
-	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Fatiscente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Non in uso
dell'immobile	
a b	



Foto a



Foto b

7	In alaka
Zona	Isolato 2.1
D	21
Toponimo località: -	ficio 3
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico Tutela RUE	
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	SO. QIN KUE Zolle Agricole
Epoca di costruzione	Recente
*	Autorimessa
Tipo di costruzione	Autoriniessa
Parametri edilizi	1
N° di piani	1
Materiali Copertura	Laterizio
Materiali Rivestimento	Mattoni
	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale
7 1,2	



Foto a

Zona Isolato	
D	21
Edi	ficio 4
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	0
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Portici - Capannone non prefabbricato
Parametri edilizi	promocriomo
N° di piani	1
Materiali Copertura	Laterizio
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
b a	



Foto a



Foto b

Foto d

Foto f


Foto g

Zona	Isolato
D	21
	ficio 5
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Mattoni
	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
g	\mathbf{f}
1 7 7	d 12

Zona Isolato	
2.1	
ficio 7	
gs 42/2004	
185 1-7-001	
so: QN RUE "Zone Agricole"	
-	
-	
Portico - Capannone non	
prefabbricato	
1	
Cemento	
Blocchi	
distinzione dell'immobile	
_	
re	
e utilizzo	
Sufficiente	
-	
Totale	



Foto a



Base Catastale 1:2000




Ortofoto

22 D04 RUE "Zone Agricole" Recente none non prefabbricato 1 Laterizio Blocchi	
RUE "Zone Agricole" Recente none non prefabbricato 1 Laterizio	
RUE "Zone Agricole" Recente none non prefabbricato 1 Laterizio	
RUE "Zone Agricole" Recente none non prefabbricato 1 Laterizio	
Recente none non prefabbricato 1 Laterizio	
Recente none non prefabbricato 1 Laterizio	
Recente none non prefabbricato 1 Laterizio	
none non prefabbricato 1 Laterizio	
none non prefabbricato 1 Laterizio	
1 Laterizio	
Laterizio	
Laterizio	
Blocchi	
one dell'immobile	
-	
-	
30	
Buono	
-	
Totale	



Foto a



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Edificio 1 Toponimo località: - Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Cabine pozzi Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Laterizio Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile		
Edificio 1 Toponimo località: - Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Cabine pozzi Parametri edilizi N° di piani I Materiali Copertura Laterizio Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile	Zona	Isolato
Toponimo località: - Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Cabine pozzi Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Laterizio Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile		
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Cabine pozzi Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Laterizio Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile		ficio 1
Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Cabine pozzi Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Laterizio Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile		42/2004
Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Cabine pozzi Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Laterizio Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile //		ags 42/2004
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Cabine pozzi Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Laterizio Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile //		
Dati immobile Epoca di costruzione Recente Tipo di costruzione Cabine pozzi		on ON DIJE "Zona Agricola"
Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Recente Cabine pozzi Laterizio Intonaco Funtonaco		SO. QIV KUE Zoile Agricole
Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile //		Recente
Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Laterizio Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile //	•	
N° di piani Materiali Copertura Laterizio Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile //		Cuome pozzi
Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile // // // // // // // // // // // // //		1
Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza		-
Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile //		
Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Pertinenze e accessori Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		-
Funzioni insediate Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-
Pozzo Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		<u> </u>
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale	Stato di conservazione	e utilizzo
visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile /		
interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile /		
Grado di utilizzo dell'immobile	Presenza di recenti	-
dell'immobile	interventi di modificazione	
		Totale
	dell'immobile	



Foto a

Zona D – Isolato 24

Gli edifici e le aree comprese in questo isolato sono soggette a disciplina edilizia rappresentate nella tavola n. 2 del RUE e relativo quadro normativo.



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona	Isolato
D	24
	icio 1
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammess	50:
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Γipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Laterizio
Materiali Rivestimento	Intonaco
	listinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Tunzioni insediate	
esidenziale	
Stato di conservazione e	
ndice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
terventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
2	b



Foto a



Foto b



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato	
D	25	
Edificio 1		
Toponimo località: Cimitero Centovera		
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004	
Non soggetto a vincolo		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammes	so: Rest. e Risan. Conservativo	
Dati immobile		
Epoca di costruzione	-	
Tipo di costruzione	Cimitero	
Parametri edilizi		
N° di piani	1	
Materiali Copertura	Соррі	
Materiali Rivestimento	Intonaco	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	Storico Testimoniale	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Religiosa		
Stato di conservazione	e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale	
7/ 447	()/\ /	







Foto a



Foto b



Foto c



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

_	_		
Zona	Isolato		
D =	26		
	ficio 1		
Toponimo località: To			
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004		
Non soggetto a vincolo			
Tutela RUE	so: Rest. e Risan. Conservativo		
	so: Rest. e Risan. Conservativo		
Dati immobile	1800		
Epoca di costruzione	Casa colonica		
Tipo di costruzione	Casa colonica		
Parametri edilizi	2		
N° di piani	2 Conni		
Materiali Copertura	Соррі		
Materiali Rivestimento	Intonaco		
	distinzione dell'immobile		
Valenza	Storico Testimoniale		
Pertinenze e accessori	Corte		
Funzioni insediate			
Residenziale			
Stato di conservazione			
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono		
Presenza di recenti interventi di modificazione			
Grado di utilizzo Totale dell'immobile			
33			



Foto a

Zona

Isolato

_	Zona Isolato	
D	26	
Edi	ficio 2	
Toponimo località: Torrazzo		
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004	
Non soggetto a vincolo		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammes	so: Rest. e Risan. Conservativo	
Dati immobile		
Epoca di costruzione	1800	
Tipo di costruzione	Casa colonica	
Parametri edilizi		
N° di piani	2	
Materiali Copertura	Соррі	
Materiali Rivestimento	Pietra - Mattoni	
	distinzione dell'immobile	
Valenza	Storico Testimoniale	
Pertinenze e accessori	Corte	
Funzioni insediate	Corte	
Residenziale		
	4*1*	
Stato di conservazione	e utilizzo Buono	
Indice rispetto all'analisi	Buono	
visiva da esterno		
Presenza di recenti	-	
interventi di modificazione	T-4.1	
Grado di utilizzo	Totale	
dell'immobile		
10 12 11 9 3 1 1 2 11 0 12 11 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		



Foto b



Foto c



Foto d

Zona	Isolato
D	26
Edificio 4	
Toponimo località: Torrazzo	
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammesso: Rest. e Risan. Conservativo	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1800
Tipo di costruzione	Stalla - Fienile
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Pietra - Mattoni
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	Storico Testimoniale
Pertinenze e accessori	Corte
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
33 3 1	



Foto d



Foto e



Foto f

Edificio 5 Toponimo località: Torrazzo Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: Rest. e Risan. Cons Dati immobile Epoca di costruzione 1800 Tipo di costruzione Portico - Fienile Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Pietra - Matton Particolari elementi di distinzione dell'imn Valenza Storico Testimoni Pertinenze e accessori Corte Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Edificio 5 Toponimo località: Torrazzo Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: Rest. e Risan. Cons Dati immobile Epoca di costruzione 1800 Tipo di costruzione Portico - Fienile Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Pietra - Matton Particolari elementi di distinzione dell'imm Valenza Storico Testimoni Pertinenze e accessori Corte Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile		
Toponimo località: Torrazzo Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: Rest. e Risan. Cons Dati immobile Epoca di costruzione 1800 Tipo di costruzione Portico - Fienile Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Pietra - Matton Particolari elementi di distinzione dell'imm Valenza Storico Testimoni Pertinenze e accessori Corte Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale dell'immobile		
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: Rest. e Risan. Cons Dati immobile Epoca di costruzione 1800 Tipo di costruzione Portico - Fienile Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Pietra - Mattoni Particolari elementi di distinzione dell'imn Valenza Storico Testimoni Pertinenze e accessori Corte Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo Totale dell'immobile		
Non soggetto a vincolo Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: Rest. e Risan. Cons Dati immobile Epoca di costruzione 1800 Tipo di costruzione Portico - Fienile Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Pietra - Matton Particolari elementi di distinzione dell'imn Valenza Storico Testimoni Pertinenze e accessori Corte Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: Rest. e Risan. Cons Dati immobile Epoca di costruzione 1800 Tipo di costruzione Portico - Fienile Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Pietra - Matton Particolari elementi di distinzione dell'imm Valenza Storico Testimoni Pertinenze e accessori Corte Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Intervento edilizio ammesso: Rest. e Risan. Cons Dati immobile		
Dati immobile Epoca di costruzione 1800 Tipo di costruzione Portico - Fienile Parametri edilizi N° di piani 1 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Pietra - Mattoni Particolari elementi di distinzione dell'imm Valenza Storico Testimoni Pertinenze e accessori Corte Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Buono visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Particolari elementi di distinzione dell'imn Valenza Storico Testimoni Pertinenze e accessori Corte Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale	iservativo	
Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Particolari elementi di distinzione dell'imn Valenza Storico Testimoni Pertinenze e accessori Corte Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Particolari elementi di distinzione dell'imn Valenza Storico Testimoni Pertinenze e accessori Corte Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale	1	
N° di piani Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Particolari elementi di distinzione dell'imm Valenza Storico Testimoni Pertinenze e accessori Corte Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale	le	
Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di distinzione dell'imn Valenza Storico Testimoni Pertinenze e accessori Corte Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Materiali Rivestimento Particolari elementi di distinzione dell'imm Valenza Storico Testimoni Pertinenze e accessori Corte Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Particolari elementi di distinzione dell'imm Valenza Storico Testimoni Pertinenze e accessori Corte Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Valenza Storico Testimoni Pertinenze e accessori Corte Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Pertinenze e accessori Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Funzioni insediate Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale	naie	
Ricovero mezzi e attrezzature Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
Presenza di recenti interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
interventi di modificazione Grado di utilizzo dell'immobile Totale		
dell'immobile		



Foto g



Foto f

	т 1.,	
Zona D	Isolato 26	
2		
Toponimo località: To	Edificio 6	
Tutela ai sensi del D.L		
Non soggetto a vincolo	153 42/2004	
Tutela RUE		
	so: Rest. e Risan. Conservativo	
Dati immobile		
Epoca di costruzione	-	
Tipo di costruzione	Casa colonica	
Parametri edilizi		
N° di piani	2	
Materiali Copertura	Intonaco	
Materiali Rivestimento	Pietra - Mattoni	
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile	
Valenza	Storico Testimoniale	
Pertinenze e accessori	Corte	
Funzioni insediate		
Ricovero mezzi e attrezzatur	re	
Stato di conservazione	e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi	Buono	
visiva da esterno		
Presenza di recenti	Ristrutturazione	
interventi di modificazione		
Grado di utilizzo	Totale	
dell'immobile		
13 18 h	12 11 3 1 6 4	



Foto h



Foto i

Isolato 26 icio 8 razzo gs 42/2004 o: Rest. e Risan. Conservativo 1800 Casa colonica 2 Coppi Pietra - Mattoni listinzione dell'immobile
cicio 8 cazzo cas 42/2004 o: Rest. e Risan. Conservativo 1800 Casa colonica 2 Coppi Pietra - Mattoni
cazzo gs 42/2004 o: Rest. e Risan. Conservativo 1800 Casa colonica 2 Coppi Pietra - Mattoni
o: Rest. e Risan. Conservativo 1800 Casa colonica 2 Coppi Pietra - Mattoni
o: Rest. e Risan. Conservativo 1800 Casa colonica 2 Coppi Pietra - Mattoni
1800 Casa colonica 2 Coppi Pietra - Mattoni
1800 Casa colonica 2 Coppi Pietra - Mattoni
1800 Casa colonica 2 Coppi Pietra - Mattoni
Casa colonica 2 Coppi Pietra - Mattoni
2 Coppi Pietra - Mattoni
2 Coppi Pietra - Mattoni
Coppi Pietra - Mattoni
Pietra - Mattoni
Pietra - Mattoni
listinzione dell'immobile
Storico Testimoniale
Corte
<u>,</u>
utilizzo
Buono
-
Non in uso
12 11 3 7 6 4 5 4



Foto 1



Foto m

_	
Zona	Isolato
D	26
	ficio 9
Toponimo località: Tor	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo Tutela RUE	
	so: Rest. e Risan. Conservativo
Dati immobile	so. Rest. e Risaii. Conscivativo
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Capannone non prefabbricato
Parametri edilizi	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
N° di piani	1
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	Storico Testimoniale
Pertinenze e accessori	Corte
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	e
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
10 g	12 11



Foto i



Foto m

_	
Zona	Isolato
D	26
	icio 10
Toponimo località: To	
Tutela ai sensi del D.L. Non soggetto a vincolo	gs 42/2004
Tutela RUE	
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	so. QIV ROL Zone Agricole
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Pollaio
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Pietra - Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero animali da cortile	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
	12 11 3 1 6 2 5 4



Foto a

Zona	Isolato
D	26
	icio 13
Toponimo località: Tor	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	OVDIE #7
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Cabine pozzi
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Pietra - Mattoni
	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
-	
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi	Insufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
33 38 3	12 11



Foto a

Zona D – Isolato 27

Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	27
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: Qu	
Tutela ai sensi del D.L	ags 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	SO. QIN KUE Zolle Agricole
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	Tulubblik
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Intonaco
	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	<u> </u>
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Ottimo
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	




Foto a

Zona	Isolato
D	27
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: Qu	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Cabina Enel
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Laterizio
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Cabina enel	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Ottimo
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
	b



Foto b



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	28
Edi	ficio 1
Toponimo località: Qu	attro cascine
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: Rest. e Risan. Conservativo
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	Storico Testimoniale
Pertinenze e accessori	Corte
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Ottimo
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
	4 6



Foto a

Zona D Edificio 2 Toponimo località: Quattro cascine Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Non soggetto a vincolo Tutela RUE
Edificio 2 Toponimo località: Quattro cascine Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Non soggetto a vincolo Tutela RUE
Toponimo località: Quattro cascine Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Non soggetto a vincolo Tutela RUE
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Non soggetto a vincolo Tutela RUE
Non soggetto a vincolo Tutela RUE
Tutela RUE
Intervento edilizio ammesso: Rest. e Risan. Conservativo
Dati immobile
Epoca di costruzione -
Tipo di costruzione Fienile
Parametri edilizi
N° di piani 2
Materiali Copertura Coppi
Materiali Rivestimento Pietra - Mattoni
Particolari elementi di distinzione dell'immobile
Valenza Storico Testimoniale
Pertinenze e accessori Corte
Funzioni insediate
Ricovero mezzi e attrezzature
Stato di conservazione e utilizzo
Indice rispetto all'analisi Ottimo
visiva da esterno
Presenza di recenti -
interventi di modificazione
Grado di utilizzo Totale
dell'immobile

Zona	Isolato
D	28
Edi	ficio 3
Toponimo località: Qu	attro cascine
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: Rest. e Risan. Conservativo
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Fienile
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	Storico Testimoniale
Pertinenze e accessori	Corte
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	






Foto b



Foto c



Foto d

Zona	Isolato
D	28
	ficio 4
Toponimo località: Qu	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: Rest. e Risan. Conservativo
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Fienile
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	Storico Testimoniale
Pertinenze e accessori	Corte
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzature	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
2 1 1 2 3	
a	



Foto a

Zona	Isolato
D	28
Edi	ficio 5
Toponimo località: Qu	attro cascine
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Fienile
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	Corte
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzature	
Stato di conservazione e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale






Foto e



Foto f




Foto g

Zona	Isolato
D	28
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: Qu	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
	so: Rest. e Risan. Conservativo
Dati immobile	Γ
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	3
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
	distinzione dell'immobile
Valenza	Storico Testimoniale
Pertinenze e accessori	Corte
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale
2 1 3 4 6	
	a



Foto a



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	29
Edi	ficio 1
Toponimo località: Ca	nova di Centovera
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	3
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
	~






Foto a



Foto b



Foto c

Zona	Isolato
D	29
Edi	ficio 2
Toponimo località: Ca	' nova di Centovera
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	





Foto a


Zona	Isolato
D	29
Edi	ficio 3
Toponimo località: Ca' nova di Centovera	
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Autorimessa
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Lastre in fibrocemento
Materiali Rivestimento	Lamiera
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	



Foto c



Foto d



Zona	Isolato
D	29
Edi	ficio 4
Toponimo località: Ca	nova di Centovera
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	






Foto a

Edificio 7 – FUORI AGRICOLO Toponimo località: Ca' nova di Centovera Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Tipo di costruzione Casa colonica Parametri edilizi N° di piani 2 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori	Zona	Isolato
Toponimo località: Ca' nova di Centovera Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Buono	D	29
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione - Tipo di costruzione Casa colonica Parametri edilizi N° di piani 2 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Buono	Edificio 7 – FU	ORI AGRICOLO
Vincolo paesaggistico Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione - Tipo di costruzione Casa colonica Parametri edilizi N° di piani 2 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Buono		
Tutela RUE Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione - Tipo di costruzione Casa colonica Parametri edilizi N° di piani 2 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Buono		
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole" Dati immobile Epoca di costruzione - Tipo di costruzione Casa colonica Parametri edilizi N° di piani 2 Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Buono		
Dati immobile Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Buono	Tutela RUE	
Epoca di costruzione Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Buono	Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Tipo di costruzione Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Casa colonica Casa colonica Casa colonica Pertinenace Coppi Intonaco Intonaco Funzione dell'immobile	Dati immobile	
Parametri edilizi N° di piani Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori	Epoca di costruzione	-
N° di piani Materiali Copertura Coppi Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi	Tipo di costruzione	Casa colonica
Materiali Copertura Materiali Rivestimento Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Coppi Intonaco Intonaco Funzione dell'immobile - Funzioni insediate Residenziale		
Materiali Rivestimento Intonaco Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Buono	N° di piani	2
Particolari elementi di distinzione dell'immobile Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Buono	Materiali Copertura	Соррі
Valenza - Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Buono	Materiali Rivestimento	Intonaco
Pertinenze e accessori - Funzioni insediate Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Buono	Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Funzioni insediate Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Buono	Valenza	-
Residenziale Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Buono	Pertinenze e accessori	-
Stato di conservazione e utilizzo Indice rispetto all'analisi Buono	Funzioni insediate	
Indice rispetto all'analisi Buono	Residenziale	
indice rispetto ali anansi	Stato di conservazione	e utilizzo
	Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	visiva da esterno	
Presenza di recenti -		-
interventi di modificazione	interventi di modificazione	
Grado di utilizzo Totale		Totale
dell'immobile	dell'immobile	




Foto a




Zona	Isolato
D	29
Edi	ficio 8
Toponimo località: Ca	nova di Centovera
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Portico - Fienile
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
	_





Zona	Isolato	
D	29	
Edificio 9		
Toponimo località: Ca' nova di Centovera		
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004		
Vincolo paesaggistico		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole"		
Dati immobile		
Epoca di costruzione	-	
Tipo di costruzione	Autorimessa	
Parametri edilizi		
N° di piani	2	
Materiali Copertura	Соррі	
Materiali Rivestimento	Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Ricovero mezzi e attrezzature		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi	Buono	
visiva da esterno		
Presenza di recenti	-	
interventi di modificazione		
Grado di utilizzo	Totale	
dell'immobile		





Zona	Isolato	
D	29	
Edificio 12 – FUORI AGRICOLO		
Toponimo località: Ca' nova di Centovera		
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004		
Vincolo paesaggistico		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole"		
Dati immobile		
Epoca di costruzione	-	
Tipo di costruzione	Autorimessa	
Parametri edilizi		
N° di piani	1	
Materiali Copertura	Lamiera	
Materiali Rivestimento	Lamiera	
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile	
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
Ricovero mezzi e attrezzatur	re	
Stato di conservazione	e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi	Buono	
visiva da esterno		
Presenza di recenti	-	
interventi di modificazione		
Grado di utilizzo	Totale	
dell'immobile		
	~	






Foto a

Zona D – Isolato 31

Base Catastale 1:2000



Ortofoto

_	
Zona	Isolato
D	31
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.L	<u> </u>
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	sso: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco - Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Ottimo
visiva da esterno	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	




Foto a

_	
Zona	Isolato
D	31
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.L	
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	sso: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco - Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Ottimo
visiva da esterno	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
2	1 a



Foto a



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	32
Edificio 1	
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Palazzina
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	1
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	






Foto a



Foto 1



Foto m

Zona	Isolato
D	32
Edi	ficio 2
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	






Foto g



Foto h



Foto i

Zona	Isolato
D	32
	ficio 3
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.I	
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
	sso: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	1
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Autorimessa
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Legno
Materiali Rivestimento	Legno
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatu	re
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
	a a



Foto a

_	
Zona	Isolato
D	32
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: -	10.00.1
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	ON DITE #7
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	D
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Deposito
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Legno
Materiali Rivestimento	Legno
	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
6 5 6	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\ a
	\\
	_))




Foto a

Zona	Isolato
D	32
Edi	ficio 5
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Stalla - Fienile
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Pietra
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	е
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Buono
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Parziale
\	





Foto f



7	.
Zona	Isolato
D	32
	ficio 6
Toponimo località: -	12 (200.1
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Portico
Parametri edilizi	,
N° di piani	1
Materiali Copertura	Laterizio
Materiali Rivestimento	Cemento
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
a //	
6	
	.13
\/	
\/ \/\	
\ \/	
	\)



Foto a

Zona D – Isolato 33

Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona	Isolato
D	33
Edi	ficio 1
Toponimo località: Cir	nitero San Damiano
Tutela ai sensi del D.L	
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: Rest. e Risan. Conservativo
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Cimitero
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Lastre in fibrocemento
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	Storico Testimoniale
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Religiosa	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
	//
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
X X	
a	
b ,	



Foto a



Foto b



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	34
Edi	ficio 1
Toponimo località: Ari	iana
Tutela ai sensi del D.L	.gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Casa padronale
Parametri edilizi	
N° di piani	2 + Sottotetto
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Abitazione	
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale
dell'immobile	



Foto b



Foto d

Zona	Isolato
D	34
Edi	ficio 3
Toponimo località: Ari	iana
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Stalla - Fienile
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Mattoni
	distinzione dell'immobile
Valenza	
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi	Sufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Parziale
dell'immobile	
dell immobile	
/	/




Foto a

Zona	Isolato
D	34
Edi	ficio 5
Toponimo località: Ari	ana
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1900
Tipo di costruzione	Fienile
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	<u> </u>
Ricovero mezzi e attrezzatur	·e
Stato di conservazione	
	Sufficiente
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Parziale
6 5 a a a	



Foto a



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato	
D	35	
Edificio 1 – FU	ORI AGRICOLO	
Toponimo località: Mo		
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004		
Non soggetto a vincolo		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole"		
Dati immobile		
Epoca di costruzione	-	
Tipo di costruzione	Casa colonica	
Parametri edilizi		
N° di piani	2	
Materiali Copertura	Coppi	
Materiali Rivestimento	Pietra	
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile	
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
-		
Stato di conservazione	e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	Non in uso	

a





Foto b




Foto c

Zona	Isolato	
D	35	
	ORI AGRICOLO	
Toponimo località: Mo		
Tutela ai sensi del D.L	=	
Non soggetto a vincolo		
Tutela RUE	so: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile	so. QN RUE Zolle Agricole	
Epoca di costruzione		
Tipo di costruzione	Portici	
Parametri edilizi	Tortier	
N° di piani	1	
Materiali Copertura	Coppi	
Materiali Rivestimento	Mattoni	
	distinzione dell'immobile	
Valenza		
Pertinenze e accessori	_	
Funzioni insediate		
r unzioni insediate		
Stato di conservazione	a utilizzo	
	Fatiscente	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	T dusconte	
Presenza di recenti	_	
interventi di modificazione		
Grado di utilizzo	Non in uso	
dell'immobile		
a		



Foto a




Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Grado di utilizzo

Zona	Isolato	
D	36	
Edificio 1 – FU	ORI AGRICOLO	
Toponimo località: Molino Tomasino		
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004		
Non soggetto a vincolo		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammesso: Rest. e Risan. Conservativo		
Dati immobile		
Epoca di costruzione	-	
Tipo di costruzione	Casa colonica	
Parametri edilizi		
N° di piani	3	
Materiali Copertura	Coppi	
Materiali Rivestimento	Intonaco - Pietra	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	Storico Testimoniale	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
-		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi	Insufficiente	
visiva da esterno		
Presenza di recenti	-	
interventi di modificazione		



Parziale



Foto a



Foto b



 $Foto \ c$



Foto e

Zona	Isolato
D	36
Edificio 2 – FUORI AGRICOLO	
Toponimo località: Molino Tomasino	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Stalla - Portico
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
-	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Insufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Parziale
dell'immobile	







Foto d



Foto f



Foto g



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


Zona	Isolato
D	37
Edificio 1 – FUORI AGRICOLO	
Toponimo località: Ca	della neve
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Pietra
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
-	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	-
visiva da esterno	
Presenza di recenti	Ristrutturazione
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Parziale
dell'immobile	



Foto b



Foto c




Zona	Isolato	
D	37	
Edificio 2 – FU	ORI AGRICOLO	
Toponimo località: Ca		
Tutela ai sensi del D.L		
Vincolo paesaggistico		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammes	so: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile		
Epoca di costruzione	-	
Tipo di costruzione	Pozzo	
Parametri edilizi		
N° di piani	1	
Materiali Copertura	Соррі	
Materiali Rivestimento	Pietra	
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile	
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate	I	
-		
Stato di conservazione	e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi	-	
visiva da esterno		
Presenza di recenti	Ristrutturazione	
interventi di modificazione		
Grado di utilizzo	Parziale	
dell'immobile		
a		



Foto a

<u></u>	<u></u>	
Zona	Isolato	
D	37	
Edificio 3 – FUORI AGRICOLO		
Toponimo località: Ca' della neve		
	Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
	Vincolo paesaggistico	
Tutela RUE	0)101111/1/2	
	so: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile		
Epoca di costruzione	-	
Tipo di costruzione	Autorimessa	
Parametri edilizi		
N° di piani	1	
Materiali Copertura	Coppi	
Materiali Rivestimento	Pietra	
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile	
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
-		
Stato di conservazione	e utilizzo	
Indice rispetto all'analisi	-	
visiva da esterno		
Presenza di recenti	Ristrutturazione	
interventi di modificazione		
Grado di utilizzo	Parziale	
dell'immobile		
Grado di utilizzo Parziale		



Base Catastale 1:2000



Ortofoto


7	Isolato
Zona D	38
Toponimo località: -	ficio 1
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	25 42/2004
Tutela RUE	
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	Bo. QIVICE Zone rightcole
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Deposito rurale
Parametri edilizi	Deposito ruinie
N° di piani	1
Materiali Copertura	Lamiera
Materiali Rivestimento	Legno - Lamiera
	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
-	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Fatiscente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Parziale
dell'immobile	
b	



Foto a



Foto b



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	39
Edificio 1 – FUORI AGRICOLO	
Toponimo località: Iu	ssano
Tutela ai sensi del D.l	Lgs 42/2004
Non soggetto a vincolo)
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	sso: Rest. e Risan. Conservativo
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1800
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco - Pietra - Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	Storico Testimoniale
Pertinenze e accessori	Cortile interno
Funzioni insediate	
-	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Insufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Non in uso






Foto a



Foto b



Foto c

_	
Zona	Isolato
D D	39 (ODL A CDICOL O
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: Ius Tutela ai sensi del D.L	
Non soggetto a vincolo	185 42/2004
Tutela RUE	
	so: Rest. e Risan. Conservativo
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1800
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco - Pietra - Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	Storico Testimoniale
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
=	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Insufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Non in uso
a b	



Foto a



Foto h

_	
Zona	Isolato
D	39
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: Ius	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammes	so: Rest. e Risan. Conservativo
Dati immobile	
Epoca di costruzione	1800
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco - Pietra - Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	Storico Testimoniale
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
-	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Insufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Non in uso
a b	



Foto a



Foto b

Zona	Isolato
D	39
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: Ius	
Tutela ai sensi del D.L.	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	ON DIFE #7 A : 1 2
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	- T
Tipo di costruzione	Portico - Fienile
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Coppi
Materiali Rivestimento	Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
=	
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Insufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Non in uso



Foto a



Foto b

Zona	Isolato	
D	39	
	ORI AGRICOLO	
Toponimo località: Ius		
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004	
Non soggetto a vincolo		
Tutela RUE		
	so: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile		
Epoca di costruzione	-	
Tipo di costruzione	Portici	
Parametri edilizi		
N° di piani	1	
Materiali Copertura	Coppi	
Materiali Rivestimento	Mattoni	
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile	
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
-		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi	Insufficiente	
visiva da esterno		
Presenza di recenti	-	
interventi di modificazione		
Grado di utilizzo	Non in uso	
dell'immobile		
	\ //	
///.8		
e		
2		
c 5 4		



Foto c



Foto e


_		
Zona	Isolato	
D	39	
	ORI AGRICOLO	
Toponimo località: Ius		
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004	
Non soggetto a vincolo		
Tutela RUE	ON DIF #7	
	so: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile		
Epoca di costruzione	-	
Tipo di costruzione	Portici	
Parametri edilizi		
N° di piani	1	
Materiali Copertura	Соррі	
Materiali Rivestimento	Mattoni	
	distinzione dell'immobile	
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
-		
Stato di conservazione		
Indice rispetto all'analisi	Insufficiente	
visiva da esterno		
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	Non in uso	
8 3 3 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5		



Foto d



Foto f



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato	
D	41	
Edificio 1 – FUORI AGRICOLO		
Toponimo località: La mazza		
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004		
Non soggetto a vincolo		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammess	so: QN RUE "Zone Agricole"	
Dati immobile		
Epoca di costruzione	-	
Tipo di costruzione	Casa colonica	
Parametri edilizi		
N° di piani	2	
Materiali Copertura	Coppi	
Materiali Rivestimento	Intonaco - Pietra	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
-		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi	Fatiscente	
visiva da esterno		
Presenza di recenti	-	
interventi di modificazione		
Grado di utilizzo	Non in uso	
dell'immobile		
	/ ///	






Foto e



Foto f



Foto h

Zona	Isolato	
D	41	
Edificio 2 – FUORI AGRICOLO		
Toponimo località: La mazza		
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004		
Non soggetto a vincolo		
Tutela RUE		
Intervento edilizio ammesso: QN RUE "Zone Agricole"		
Dati immobile		
Epoca di costruzione	-	
Tipo di costruzione	Fienile	
Parametri edilizi		
N° di piani	2	
Materiali Copertura	Соррі	
Materiali Rivestimento	Mattoni	
Particolari elementi di distinzione dell'immobile		
Valenza	-	
Pertinenze e accessori	-	
Funzioni insediate		
-		
Stato di conservazione e utilizzo		
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Fatiscente	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-	
Grado di utilizzo dell'immobile	Non in uso	






Foto a



Foto d




Foto g


Zona	Isolato
D	41
	ORI AGRICOLO
Toponimo località: La	
Tutela ai sensi del D.L	gs 4 <i>2/2</i> 004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	ON DIE 47 A . 1 2
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Silos
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Laterizio
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
-	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Fatiscente
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Non in uso
dell'immobile	
	/ ///
	/ ///
	//a /
	2
	~/ 3 3 /
	7



Foto a



Base Catastale 1:2000




Ortofoto

Zona	Isolato
D	42
	ficio 1
Toponimo località: -	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Cabina Enel
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Laterizio
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
=	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi	Buono
visiva da esterno	
Presenza di recenti	-
interventi di modificazione	
Grado di utilizzo	Totale
dell'immobile	
7.	a



Foto a



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	43
Edificio 1 – FU	ORI AGRICOLO
Toponimo località: Elvera di San Damiano	
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammesso: Rest. e Risan. Conservativo	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	3
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
- W1 010 010 111 010 1110 1101 W1	
Valenza	Storico Testimoniale
Valenza	
Valenza Pertinenze e accessori	
Valenza Pertinenze e accessori	Storico Testimoniale - e utilizzo
Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate - Stato di conservazione Indice rispetto all'analisi	Storico Testimoniale -
Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate - Stato di conservazione Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Storico Testimoniale - e utilizzo
Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate - Stato di conservazione Indice rispetto all'analisi	Storico Testimoniale - e utilizzo
Valenza Pertinenze e accessori Funzioni insediate - Stato di conservazione Indice rispetto all'analisi visiva da esterno Presenza di recenti	Storico Testimoniale - e utilizzo










Foto f

	THE PARTY OF THE P
gs 42/2004	
on ON DIJE "Zana A aminala"	2000年的第二人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
30: QN RUE Zone Agricole	
	第八日本文章 在美国大学
Autorimassa	
Autorimessa	Foto b
1	
_	
distinzione dell'immobile	
-	
-	
e utilizzo	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Insufficiente	一
	Foto c
-	
Non in uso	
	Foto d
	Insufficiente -



Base Catastale 1:2000




Ortofoto

Zona	Isolato
D	44
	ficio 1
Toponimo località: -	40/004
Tutela ai sensi del D.I	
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	ONDIE #7 A ' 1 "
	sso: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	Recente
Tipo di costruzione	Pozzo
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	-
Materiali Rivestimento	Intonaco
	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Pozzo	
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Insufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale
	3



Foto a



Base Catastale 1:2000




Ortofoto

Zona	Isolato
D	45
Edificio 1	
Toponimo località: C.na del Gallo	
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammesso: Rest. e Risan. Conservativo	
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	3 + Sottotetto
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco - Pietra
Particolari elementi di distinzione dell'immobile	
Valenza	Storico Testimoniale
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Residenziale	
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale
7	





Foto d



a


Zona	Isolato
D	45
Edi	ficio 2
Toponimo località: C.r.	na del Gallo
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
Intervento edilizio ammess	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Portici
Parametri edilizi	
N° di piani	1
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco - Mattoni
Particolari elementi di	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ricovero mezzi e attrezzatur	re
Stato di conservazione	e utilizzo
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	Sufficiente
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Totale





Foto d

ZONA \mathbf{D}



Base Catastale 1:2000



Ortofoto

Zona	Isolato
D	46
Edificio 1	
Toponimo località: Le	
Tutela ai sensi del D.L	gs 42/2004
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
	so: Rest. e Risan. Conservativo
Dati immobile	
Epoca di costruzione	-
Tipo di costruzione	Casa colonica
Parametri edilizi	
N° di piani	3
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
	distinzione dell'immobile
Valenza	Storico Testimoniale
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
-	
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi	Insufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Parziale
d	



Foto b



Foto d

	T 1.
Zona	Isolato
D	46
	ficio 2
Toponimo località: Le	
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	ON DUE 67 A 1. 2
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	<u> </u>
Epoca di costruzione	- Stalla - Fienile
Tipo di costruzione	Stalla - Fienile
Parametri edilizi	
N° di piani	2
Materiali Copertura	Соррі
Materiali Rivestimento	Intonaco
	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
-	
Stato di conservazione	
Indice rispetto all'analisi	Insufficiente
visiva da esterno	
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo dell'immobile	Parziale
d 3	
Ė	



Foto b



Foto c

Zona	Isolato
D	46
Edificio 3	
Toponimo località: Le Cascine	
Tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004	
Non soggetto a vincolo	
Tutela RUE	
	so: QN RUE "Zone Agricole"
Dati immobile	Г
Epoca di costruzione	- Fienile
Tipo di costruzione	Fienile
Parametri edilizi	2
N° di piani	2 Laterizio
Materiali Copertura	Mattoni
Materiali Rivestimento	
	distinzione dell'immobile
Valenza	-
Pertinenze e accessori	-
Funzioni insediate	
Ctoto di conscruzzione	o4:1:o
Stato di conservazione	Insufficiente
Indice rispetto all'analisi visiva da esterno	msurreme
Presenza di recenti interventi di modificazione	-
Grado di utilizzo	Parziale
dell'immobile	
Grado di dillizzo	



Foto a